




SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY - ORIENTAČNÍ DZ

















ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Hašková 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 287 86 793

Objednatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

I/14 a II/325 Rudník most ev.č. 14-057

- kraj: Královéhradecký
- MÚ / OU: Rudník
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 01/2020
- zakázkové číslo: 19 059
- stupeň PD: RDS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Martina Žaludová
- kontrolval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY - ORIENTAČNÍ DZ

E.2.5